

3.3 Historique maintenance

Maintenance préventive	Panne	Intervention interne	Intervention externe	Nature de l'intervention <i>(jusqu'au 31.12.08, voir classeur maintenance DH)</i>	Coût des pièces rechange Coût intervention externe	Heures travail interne	Date de l' intervention
x		x		1. Contrôle courroies, nettoyage, pose brosses, câblage porte refait.	-	6h	24.02.2009
	x	x		2. Remplacement godet sur groupe de conditionnement.	50.-	1h	10.03.2009
	x	x		3. Changement câble changeur d'outils et pose boîte de dérivation.	-	6h	11.09.2009
x		x		4. Changement roulements de broche et courroie.	1500.-	13h	17.09.2009
	x	x		5. Panne servomoteur. Changement câble et réglage codeur.	-	9h	22.09.2009
x		x		6. Remplacement protection télescopique axe Y.	700.-	2h	11.02.2010
	x	x		7. Recherche panne et changement câble codeur axe x.	-	7h	15.02.2010
	x	x		8. Nettoyage codeur broche.	-	2h	21.01.2011
	x	x		9. Panne pompe : démontage, nettoyage. Tuyau bouché au niveau de la broche (bac d'huile rempli de copeaux, filtre absent !).	-	5h	28.02.2011
	x	x		10. Panne électrique : refaire câblage sur changeur d'outils.	-	4h	01.04.2011
	x	x	x	11. Intervention T.Maître pour diagnostic : changement 3 capteurs de positions (axe Z).	86.-	5h	04.04.2011 / 06.04.2011
				12. Changement sécurité verrou porte (Schneider XCSTE5311).	223.-	2h	05.2011
x		x		13. Changement de la chaîne support contre-poids axe vertical.	214.-	5h	13.04.2012
x		x		14. Changement sécurité verrou porte (Schneider XCSTE5311).	223.-	1h	03.09.2012

Instruction d'exploitation : Fraiseuse Schaublin 60CNC (1090)

x		x		15. Remplacement divers boutons (Schaublin).	80.-	2h	07.02.2013
	x	x		16. Panne changeur d'outils. Changement 2 relais pour rotation et 2 relais pour déplacement.	50.-	5h	04.03.2013
	x	x		17. Changement câble axe X.	50.-	5h	07.05.2013
	x	x		18. Réparation câble fin de course sécurité porte.	0.-	1h	24.01.2014
x		x		19. Remplacement courroie broche.	353.-	5h	24.06.2014
	x	x		20. Remplacement roulements broche (Schupbach CHF 1303.-), 2x (!) codeur (Schaublin CHF 2660.-).	3963.-	29h	14.10.2014
x		x		21. Panne changeur d'outils : moteur de rotation bloqué.	0.-	5h	18.11.2014
x		x		22. Changement interrupteur de sécurité porte (Schneider XCSTE5311) + échange câble.	238.-	6h	09.01.2015- 13.01.2015
	x	x		23. Changement protection télescopique axe vertical (Schaublin).	635.-	1h	09.10.2015
x		x		24. Arrosage : nettoyage filtre et pompe.	0.-	2h	05.01.2016
x		x		25. Remplacement courroie (Rollin).	217.-	8h	23.05.2016
x		x		26. Fuite : étanchéité de la cabine.	0.-	3h	13.06.2016
x		x		27. Changement des roulements de broche (Schupbach CHF 1100.-) et jeu de courroies (Rollin CHF 217.-).	1317.-	16h	20.01.2017
x		x		28. Contrôle, puis remplacement de l'interrupteur de sécurité porte (Schneider, 267.-). Echange contacteur pompe graissage.	267.-	1h - 3h	04.05.2017 - 21.06.2017
	x	x		29. Réparation éclairage.	0.-	1h	22.11.2017
x		x		30. Remplacement du ventilateur armoire (Distrelec, CHF 63.-) et du groupe de conditionnement pneumatique (Festo, CHF 407.-).	470.-	1 - 6	14.02.2018 - 26.03.2018
x		x		31. Fuite air sur palettisation : échange raccords.	0.-	4	27.03.2018
	x		x	32. Remplacement broche + jeu de courroies (intervention Schaublin).	6743.-	0	18.06.2018
x		x		33. Nettoyage filtre. Suppression anti-retour sur lubrification.	0.-	2	21.08.2018

Instruction d'exploitation : Fraiseuse Schaublin 60CNC (1090)

x		x		34. Remplacement divers boutons.	25.-	1	30.08.2018
x		x		35. Démontage, nettoyage et remontage filtre et clapet anti-retour (pompe désamorcée).	0.-	1	02.10.2018
x		x		36. Remplacement ampoule éclairage.	0.-	1	27.11.2018
x		x		37. Elimination fuite air sur FRL principal. Elimination FRL secondaire.	-	2	01.04.2019
x		x		38. Accumulation copeaux sous tôle axe Y : démontage + nettoyage.	-	3	22.11.2019
				39. <i>Elimination machine.</i>			12.02.2020